





環境事故應變諮詢中心 大型機具及廢料清冊					
財產名稱	長*寬*高*重	地點(館/樓/室)	搬遷注意事項	保管人確認	相片
小型貨車		停車場		特殊機械設備確認 已完成以下各項： 1. 已斷水 <input type="checkbox"/> ，無 2. 已斷電 <input type="checkbox"/> ，無 3. 已斷氣 <input type="checkbox"/> ，無 4. 確認無污染源 <input type="checkbox"/>	


文化資產維護系大型機具及廢料清冊

財產名稱	長*寬*高*重	地點 (館/樓/ 室)	搬遷注意事項	保管人確認	相片
恒溫恒濕器	長:113 cm 寬:114 cm 高:172 cm 重:約 250kg(以上)	DS309	1.體積大。 2.重量重。	特殊機械設備確認 已完成以下各項： 已斷水■，無 已斷電■，無 已斷氣■，無 確認無污染源■	



工管系大型機具及廢料清冊					
財產名稱	長*寬*高*重	地點(館/樓/室)	搬遷注意事項	保管人確認	相片
中央控制管理設備	(1)680x280x200 公分 (2)500 公斤	管理三館地下 一樓 (MD001)	體積大 重量重 注意安全	特殊機械設備確認已完成以下各項： 已斷水■，無 已斷電■，無 已斷氣□，無 確認無污染源■	
平型輸送機	(1)800x800x240 公分 (2)1000 公斤	管理三館地下 一樓 (MD001)	體積大 重量重 注意安全	特殊機械設備確認已完成以下各項： 已斷水■，無 已斷電■，無 已斷氣□，無 確認無污染源■	

工程學院 大型機具及廢料清冊					
財產名稱	長*寬*高*重	地點(館/樓/室)	搬遷注意事項	保管人確認	相片
鐵捲門	575cm*45cm*44cm	工程六館一樓走廊	1.體積長 2.重量重	特殊機械設備確認已完成以下各項： 已斷水 <input type="checkbox"/> ，無 已斷電 <input type="checkbox"/> ，無 已斷氣 <input type="checkbox"/> ，無 確認無污染源 <input type="checkbox"/>	

### 化材系大型機具及廢料清冊



財產名稱	長*寬*高*重	地點(館/樓/室)	搬遷注意事項	保管人確認	相片
排氣機	150*75*235	工程四 館 1 樓 幫浦室	1.體積大。 2.重量重	特殊機械設備確認已完成以下各項： 已斷水■，無 已斷電■，無 已斷氣■，無 確認無污染源■	
抽氣櫃	113*63*204	工程四 館 1 樓 幫浦室	1.體積大。 2.重量重	特殊機械設備確認已完成以下各項： 已斷水■，無 已斷電■，無 已斷氣■，無 確認無污染源■	
抽氣櫃	113*63*204	工程四 館 1 樓 幫浦室	1.體積大。 2.重量重。	特殊機械設備確認已完成以下各項： 已斷水■，無 已斷電■，無 已斷氣■，無 確認無污染源■	

### 化材系大型機具及廢料清冊

財產名稱	長*寬*高*重	地點(館/樓/室)	搬遷注意事項	保管人確認	相片
黏度試驗儀	56*63*122	工程四館 EC111A 綠色奈米實驗室	1.體積大。 2.重量重。	特殊機械設備確認已完成以下各項： 已斷水■，無 已斷電■，無 已斷氣■，無 確認無污染源■	
高溫電爐	60*50*73	工程四館 EC423 材料實驗室	重量重。	特殊機械設備確認已完成以下各項： 已斷水■，無 已斷電■，無 已斷氣■，無 確認無污染源■	





### 化材系大型機具及廢料清冊




財產名稱	長*寬*高*重	地點(館/樓/室)	搬遷注意事項	保管人確認	相片
熱變形溫度測試儀	147*74*168	工程四館 EC423 材料實驗室	1.體積大。 2.重量重。	特殊機械設備確認已完成以下各項： 已斷水■，無 已斷電■，無 已斷氣■，無 確認無污染源■	
廢液回收設備	120*132*70cm	工程四館 EC419	體積大重量重	特殊機械設備確認已完成以下各項： 已斷水■，無 已斷電■，無 已斷氣■，無 確認無污染源■	




### 化材系大型機具及廢料清冊

財產名稱	長*寬*高*重	地點(館/樓/室)	搬遷注意事項	保管人確認	相片
套箱	77*155*193	EC512 電化/生 醫材料	1.體積較大 2.重量較重	特殊機械設備確 認已完成以下各 項： 已斷水■，無 已斷電■，無 已斷氣■，無 確認無污染源■	
冷藏櫃	122*81*198	工 程 四 館 EC516 普 化 實 驗 室	1.體積大。 2.重量重。	特殊機械設備確 認已完成以下各 項： 已斷水■，無 已斷電■，無 已斷氣■，無 確認無污染源■	

機械系大型機具及廢料專案報廢填報資料調查表

財產名稱	長*寬*高*重	地點(館/樓/室)	搬遷注意事項	保管人確認	相片
控制器	50*50*50*	EM129 A 高分子實驗室二	1.雕刻機之附屬設備	特殊機械設備確認已完成以下各項： 已斷水■，無 已斷電■，無 已斷氣■，無 確認無污染源■	
雕刻機(刻模機)	100*70*150*1公噸	EM129 A 高分子實驗室二	1.體積大 2.重量重	特殊機械設備確認已完成以下各項： 已斷水■，無 已斷電■，無 已斷氣■，無 確認無污染源■	
3D 印表機	100*70*200*1公噸	EM106 教室後方	1.體積大 2.重量重	特殊機械設備確認已完成以下各項： 已斷水■，無 已斷電■，無 已斷氣■，無 確認無污染源■	

機械系大型機具及廢料專案報廢填報資料調查表

財產名稱	長*寬*高*重	地點(館/樓/室)	搬遷注意事項	保管人確認	相片
精密平台三軸定位平台	95*75*135	EM307 光學量測實驗室	1.體積大 2.重量重	特殊機械設備確認已完成以下各項： 已斷水■，無 已斷電■，無 已斷氣■，無 確認無污染源■	

總務處營繕組 大型機具及廢料專案報廢填報資料調查表

財產名稱	長*寬*高*重	地點(館/樓/室)	搬遷注意事項	保管人確認	相片
日光燈廢燈具 複金屬燈廢燈具 廢鐵架 廢鍋爐桶		廢品倉庫內及牆外空地		特殊機械設備確認已完成以下各項： 已斷水 <input checked="" type="checkbox"/> ，無 已斷電 <input checked="" type="checkbox"/> ，無 已斷氣 <input checked="" type="checkbox"/> ，無 確認無污染源 <input checked="" type="checkbox"/>	   